

Rårup Vandværk Generalforsamling d. 21/2 2012 kl. 19 i Rårup Hallen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Bo Sørensen valgt til dirigent og måtte konstatere at der var rettidig indkaldt til generalforsamling.

2. Bestyrelsens beretning, Formandens beretning.

Formanden måtte konstatere et "Sølle" fremmøde. Bestyrelsen og de to revisorer - 7 personer. Et år med udfordringer for bestyrelsen.

Der har ikke altid været enighed, men resultaterne er opnået i en positiv ånd.

Solgt 51 602 m³. Spild holdes rimeligt inden for 10 %."

Forbruget er for nedadgående fra 160-170 m³ i døgnet til 130-150 m³ i døgnet.

På grund af et faldende forbrug ser vandværket sig nødsaget til at hæve m³ prisen for 2013. til 3 kr. og hæve den faste afgift med 30 kr.

Vandkvaliteten er i orden og med en ekstra boring er forsyningssikkerheden sikret.

Planlagte arbejder 2011:

Renovering af kildeplads.

Renovering af to gl. boringer – blev ændret til ny boring.

Gl. boringer lukket – 2 nye pumpehuse er blevet etableret.

Ny hovedledning mellem vandværket og Glattrupvej er blevet udskudt til 2012 - 2013.

Stikprøve kontrol af vandmålere. 17 stk. kontrolleret og vi kan fortsætte 2 år mere.

Alternativt var det udskiftning af samtlige målere, en betragtelig udgift på ca. 120 000 kr.

Et beløb vi altid skal have i kassen.

Vandværket fortsætter med at nedsætte målerbrønde når en stikledning ved en forbruger er utæt.

Dette er forbundet en udgift på mellem 8-12 000 pr. gang, men det er den måde vi har valgt at vedligeholde ledningsnettet på.

Uregelmæssighed betød renovering af vandværk:

En utæthed på ca. 12 m³ i døgnet resulterede i en renovering af rørsystemet på vandværket.

Samtidig blev de to rent vandstanke gennemgået. Det resulterede i at den mindste og ældste blev blændet af og den nyeste og største renoveret.

Vandet har periodisk været afbrudt i forbindelse med renovering.

Vandværket takker for forståelsen fra forbrugerne.

Administration:

Hedensted Vandværk køre vores administration, efter vores anvisninger.

Rårup Vandværk er ikke underlagt Hedensted Vandværk.

Selvaflæserkort-fungere rimeligt, der er stadig forbrugere der skal rykkes

Flere forbrugere mener ikke de har modtaget 1 regning, men vågner op ved 1. rykker der koster 100 kr. Vandværket har afsendt pr. post, så de har pr. definition modtaget brevet.

Takstblad – Se hjemmeside: Vi prøver at synliggøre alle gebyrer og afgifter.

Brug vores hjemmeside, både til at få og give information.- send en mail.